

作業工程

油落とし洗剤

いえマハリック-O（業務用）

（油落とし洗剤基本工程）

用意する道具（作業1人分）

いえマハリック-O（アルカリ性）	4ℓ	
スプレー（噴霧器）	1個	
ポリ容器（1～3ℓ程度）	1個	
ナイロンブラシ	1個	
スポンジ	1個	
耐薬品用ナイロン刷毛（作業状況により大・中・小）	1本	
ゴム手袋	保護メガネ	洗浄機

作業手順

換気扇およびフード

- ① ゴム手袋を着用し作業にかかって下さい。
- ② フィルターやフィン等取り外せるものははずしておく。
- ③ モーターやスイッチ等の電気部分には養生をしておく。
- ④ いえマハリック-O液を3倍に希釈しスプレー又は刷毛で塗布する。
- ⑤ はずした部品は3倍に希釈した、いえマハリック-O液に漬けておく。
- ⑥ 約5分後布ウエスでふき取る。頑固な汚れは軽くブラッシングをする。
- ⑦ 漬けておいた部品を水で洗い流す。

施工前



施工後




床の汚れ

ワックス等の床面保護処理を確認しておく・・・保護材使用の場合は不可

- ① ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ② **いえマハリク-O液を3倍に希釈し**スプレー又はモップ等で塗布する。
- ③ 5分程度放置する。
- ④ 放置後ブラッシングをし、汚れが落ちたらふき取る。
 - ※ 軽度の汚れはモップ又はブラシ等でよい
 - ※ 重度の汚れはポリッシャーを使うとより効果的

施工前



施工中



施工中



施工後



ビニールクロス・柱・家具に付いた手垢及び油汚れ

- ① ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ② **いえマハリク-O液3倍に希釈し**刷毛又はスポンジで手垢汚れの部分に塗布する。
- ③ 汚れが落ちたらタオルで拭き取る。

シャッターの油汚れ、錆び汚れ

- ① ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ② **いえマハリク-O液を3倍に希釈し**刷毛又はスポンジで手垢汚れの部分に塗布する。
- ③ 汚れが落ちたらタオルで拭き取る。
- ④ いえマハリク-F液を3倍に希釈し刷毛でこするように塗布します
- ⑤ 錆が取れたらウエスで拭き取るか、水で洗い流して下さい

施工前



施工中



外壁に付いた油汚れ

- ① ゴム手袋と保護めがねを着用し作業に掛かって下さい。
- ② 油の付いた部分に水をかける。(お湯を使えばより効果が高い)
- ③ **いえマハリク-O液を3倍に希釈し**スプレー又はブラシで塗布する。
- ④ 5分程度放置した後、軽くブラッシングしながら水洗いする。
- ※ 汚れのひどい場合は洗浄器（圧力 25 キロ程度）を使用すると良い。
- ⑤ 1回で汚れが落ちきらない場合は、繰り返しこの作業を行なって下さい。