

作業工程

サビ・タイル・エフロ洗浄剤

いえマハリク-F（業務用）

（サビ染み・タイル・エフロ洗浄基本工程）

用意する道具（作業1人分）

いえマハリク-F(酸性)	4ℓ
F用リンス剤(アルカリ性)	4ℓ
ポリ容器（1～3ℓ程度）	1個
スプレー（噴霧器等）	1個
化学繊維 100%刷毛（作業状況により大・中・小）	1本
※獣毛刷毛不可	
ゴム手袋	保護めがね
布ウエス	ブラシ
スコッチ	養生シート
ケレン道具（スクレーパー、ワイヤーブラシ等）	

作業手順

散布は厳禁 必ずゴム手袋を着用し作業にかかって下さい。

植樹・車輛等飛散の恐れがある箇所には養生をしておく。

*いえマハリク-Fは酸性で長時間放置すると、躯体を変色させます。

必ず拭き取るか水で洗い流す、又はリンス剤の併用をして下さい。

*ゴム手袋は必ず着用して、作業中はこまめに（劣化）ゴム手袋を取り換えて下さい

錆の除去

- ・ **いえマハリック-F 液を水で2倍に薄める**（F 液 100ml に対して水 100ml⇒2 倍とはF 液 1 に対し水 1）容器はポリ容器を使用する
- ②刷毛又はブラシで“こする”ように塗布する。
- ・ サビが落ちたらウエスで拭き取るか速やかに水洗いをする。
（F用リンス剤を水でいえマハリック-F と同希釈倍率で薄め噴霧器で施工部分に塗布し 3～5 分後速やかに十分な水洗いをする。）
- ④ 1 回でサビが落ちきらない場合は、5～10 分後に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



タイル

- ① **いえマハリック-F 液を水で2～3倍にポリ容器に薄める。**
- ②刷毛又はブラシで塗布する。 **散布は厳禁**
 - ・ 汚れが落ちたら速やかに水洗いをするかウエスで拭き取る
（F用リンス剤を水でいえマハリック-F と同希釈倍率で薄め噴霧器で施工部分に塗布し 3～5 分後速やかに十分な水洗いをする。）
- ④ 1 回で汚れが落ちきらない場合は、繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工中



施工中



エフロ

- ① 《**下地処理**》 エフロが堆積している場合はケレン道具（グラインダー等）を使用しある程度、削り落とす※エフロの堆積がない場合②からの作業
- ② **いえマハリック-F液は原液**を使用し、刷毛又はブラシで塗布する。
- ③ 塗布後すぐに施工面積が大きい場合はブラシ、小さい場合はスコッチ等でブラッシングする。
- ④ 除去できるまで、この作業を繰り返し行なって下さい。
 - ・ フロが落ちたらウエスで拭き取るか速やかに水洗いをする。
(**F用リンス剤をいえマハリック-Fと同希釈倍率で薄め**噴霧器で施工部分に塗布し3~5分後速やかに十分な水洗いをする。)
- ⑥ 充分乾燥した後、**保護剤石ピカ**を刷毛で塗布する。

施工前



施工後



シンク

- ① いえマハリック-F を5～7倍に希釈し、刷毛塗りする
- ② **必ず手袋をし**「げきおちくん」のようなものでブラッシング
- ③ 白い輪状斑点が消えたら、直ぐ水洗いする


鏡の輪状斑点

- ① シンク同様いえマハリック-F を5～7倍に希釈し刷毛塗りする
- ② 必ず手袋をしメラニンスポンジでこするように塗布
- ③ 白い輪状斑点が消えたら、直ぐ水洗いする
- ④ 落ちにくい場合は、洗剤塗布し三枚刃で 2～3 回こすりウエスで拭き取るか、水で洗い流す

施工前



施工後



施工前



施工後

